

# Restauration d'enceinte amplifiée Elipson

Modèle Elipson 7200 AI de 1985. Le câble d'alimentation est coupé mais il reste le connecteur! Le bord des membranes des haut-parleurs a "fondu". Il y aussi des marques d'humidité : vis rouillées, etc.

## refaire un cable secteur

On remet un câble au connecteur échelou non-identifié de la prise secteur, temporairement pour tester l'enceinte, il faudrait plutôt un câble électrique avec une section de 2.5 mm<sup>2</sup>

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse :

[http://www.lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/restauration\\_enceinte\\_amplifiee\\_elipson?rev=1576004164](http://www.lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/restauration_enceinte_amplifiee_elipson?rev=1576004164)

Article mis à jour: **2019/12/10 19:56**