

# Restauration d'enceinte amplifiée Elipson

Modèle Elipson 7200 AI de 1985. Le câble d'alimentation est coupé mais il reste le connecteur! Le bord des membranes des haut-parleurs a "fondu". Il y aussi des marques d'humidité : vis rouillées, etc.

Diagnostic ? D'abord voir si l'électronique (ampli, filtres) fonctionne et dans un second temps refaire les membranes ou changer les haut-parleurs.



## refaire le cable secteur



On remet temporairement un câble au connecteur chelou non-identifié de la prise secteur, pour tester l'enceinte. Il faudra plutôt choisir un câble électrique de section adaptée : 2.5 mm<sup>2</sup>

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse :

[http://www.lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/restauration\\_enceinte\\_amplifiee\\_elipson?rev=1576004489](http://www.lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/restauration_enceinte_amplifiee_elipson?rev=1576004489)  
Article mis à jour: 2019/12/10 20:01