Bras articulé uArm Swift Pro model UP1300

- **Documentation** : uArm Swift Pro
- Site fabricant : https://www.ufactory.cc/download/ (dont download appli android)
- Forum : https://forum.ufactory.cc/ (nécessite une inscription)

Software linux

- https://forum.ufactory.cc/t/xarm-python-sdk-docs/3770
- https://github.com/xArm-Developer/xArm-Python-SDK

22 juin 2026 : Test avec une alim 12V 4A (normalement requiert 12V 5A), le bras n'est pas reconnu par lsusb, la led power s'allume mais rien ne semble répondre : problème sur la carte mère ? fusible grillé ? tests à poursuivre

Article extrait de : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/ - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse : **http://www.lesporteslogiques.net/wiki/materiel/uarm_swift_pro?rev=1782129745**
Article mis à jour: **2026/06/22 14:02**