Matériel

Changement d'aiguilles
Les 20 centrales ont été changée par des neuves puis les aiguilles de l'extrémité du lit d'aiguilles ont été réinstallées à la suite des neuve.
La centième à gauche à la place de la 11e à gauche - idem pour le côté droit. Et ainsi de suite jusqu'à que toutes les aiguilles aient été réinstallées.

Tests tricotés



Test 1



Laine
Majestic 3PLY BLEND
50% Laine/50% Acrylic
(14/2mn)
www.airedaleyarns.co.uk

Machine
unité de tension : >< pour les 2 couleurs
chariot k : 3,3
chariot avant : 3

Test 2



Laine
Majestic 3PLY BLEND
50% Laine/50% Acrylic
(14/2mn)
www.airedaleyarns.co.uk

Machine
unité de tension : >< pour les 2 couleurs
chariot k : 1,2
chariot avant : 1

Test 3



Laine
PIZZAZZ 2/30 ACRYLIC
1PLY
100% Acrylic
(2/30wc)
www.airedaleyarns.co.uk

Machine
unité de tension : au max + pour les 2 couleurs
chariot k : 2,1
chariot avant : 2

Test 4



Laine
PIZZAZZ 2/30 ACRYLIC
1PLY
100% Acrylic
(2/30wc)
www.airedaleyarns.co.uk\\

Machine
unité de tension : au max + pour les 2 couleurs
chariot k : 3,1
chariot avant : 3

Test 5



Laine
PIZZAZZ 2/30 ACRYLIC
1PLY
100% Acrylic
(2/30wc)
www.airedaleyarns.co.uk\\

Machine
unité de tension : au max - pour les 2 couleurs
chariot k : 1,2
chariot avant : 1,2

Problèmes non-résolus



Au passage des chariots, 2 mailles se forment sur l'aiguille de la fonture principale.
Problème de tension ?

Article extrait de : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/ - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse :
http://www.lesporteslogiques.net/wiki/recherche/residence_tricot_machine/start?rev=1574067638
Article mis à jour: **2019/11/18 10:00**