

## Bras articulé uArm Swift Pro model UP1300

- **Documentation** : [uArm Swift Pro](#)
- Site fabricant : <https://www.ufactory.cc/download/> (dont download appli android)
- Forum : <https://forum.ufactory.cc/> (nécessite une inscription)

Software linux

- <https://forum.ufactory.cc/t/xarm-python-sdk-docs/3770>
- <https://github.com/xArm-Developer/xArm-Python-SDK>

**22 juin 2026** : Test avec une alim 12V 4A (normalement requiert 12V 5A), le bras n'est pas reconnu par lsusb, la led power s'allume mais rien ne semble répondre : problème sur la carte mère ? fusible grillé ? tests à poursuivre

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : [http://www.lesporteslogiques.net/wiki/materiel/uarm\\_swift\\_pro?rev=1782129745](http://www.lesporteslogiques.net/wiki/materiel/uarm_swift_pro?rev=1782129745)

Article mis à jour: **2026/06/22 14:02**