Article mis à jour le : 2019/12/10 17:57 / Imprimé le 2025/11/04 02:36

## Restauration d'enceinte amplifiée Elipson

Modèle Elipson 7200 Al de 1985. Le câble d'alimentation est coupé mais il reste le connecteur! Le bord des membranes des haut-parleurs a "fondu". Il y aussi des marques d'humidité : vis rouillées, etc.

Article extrait de : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/ - WIKI Les Portes Logiques

Adresse:

http://www.lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/restauration\_enceinte\_amplifiee\_elipson?rev=1575997047

Article mis à jour: 2019/12/10 17:57