

Réparation d'un moulin à poivre

La seule pièce en plastique du mécanisme de ce moulin à poivre est cassée :/

C'est l'occasion de découvrir la modélisation paramétrique avec freecad...

Plutôt compliqué, mais ça nous permet quand même de réaliser la pièce et de l'imprimer.

Par étapes, cela donne :


- modélisation de la pièce avec freecad,
- export du fichier au format .stl (= 3D à facettes)
- découpage en tranches avec cura
- export du fichier au format .gcode (= commandes pour l'imprimante 3D)
- impression (rapide, c'est une petite pièce)

Fichiers de fabrication

Le mécanisme du moulin à poivre étant relativement standard, les fichiers de fabrication peuvent être utiles dans d'autres cas :

- fichier freecad :
poivre.fcstd
- fichier stl :
poivre.stl

Réalisation par étapes en image



fabrication, impression 3D, em