

textile, broderie, brother-vr

Machine à broder Brother VR

Achat neuf : 27 mars 2024 à [Nouvelle Couture](#) (Quimper), garantie ? ans → (TODO à compléter)



Documentation

- [Brother VR, guide rapide \(fr, pdf\)](#)
- [Brother VR, guide complet \(fr, pdf\)](#)
- [Brother VR, guide des accessoires \(fr, pdf\)](#)
- [Brother VR, frame guide \(en, pdf\)](#)
- [Brother VR, brochure \(fr.pdf\)](#)
- page fabricant : <https://sewingcraft.brother.eu/fr-fr/produits/machines/machines-a-broder-semi-professionnelles/machines-a-broder-semi-professionnelles/vr>

Accessoires

Accessoires inclus

Une fois l'emballage ouvert, vérifiez que les accessoires suivants s'y trouvent. Si un élément manque ou est endommagé, contactez votre revendeur agréé Brother.



N°	Nom de la pièce	Ref.	N°	Nom de la pièce	Ref.
1	Bobine à accessoires	KC2482-051	21	Cadre de broderie (montage)	MS2100 / KC2500-052 (Avec rigoles)
2	Axe d'entraînement	KC2483-051	22	Cadre de broderie (100)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
3	Carreterie préremplie x 5	KC2484-051	23	Cadre de broderie (150)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
4	Carreterie métallique x 3	MS2100-053	24	Cadre de broderie (200)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
5	Fil à bobine x 4	SS2420-050	25	Cadre de broderie (250)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
6	Scoupe-BI	XF2482-051	26	Cadre de broderie (300)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
7	Clouette	XF2483-051	27	Cadre de broderie (350)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
8	Pinces	KC2482-051	28	Cadre de broderie (400)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
9	Stylus	XA2482-051	29	Cadre de broderie (450)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
10	Clou de remplissage d'aiguille (parfait)	XF2121-051	30	Cadre de broderie (500)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
11	Cadre d'entraînement de la plaque à aiguille	KC2482-051	31	Cadre de broderie (550)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
12	Tournevis Phillips	KC2483-051	32	Cadre de broderie (600)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
13	Tournevis standard	KC2484-051	33	Cadre de broderie (650)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
14	Tournevis Allen	KC2108-051	34	Cadre de broderie (700)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
15	Tournevis cruciforme	KC2485-051	35	Cadre de broderie (750)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
16	Tournevis en forme de disque	KC2107-051	36	Cadre de broderie (800)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
17	Tournevis grand	KC2107-051	37	Cadre de broderie (850)	MS2100 / KC2500-051 (Avec rigoles)
18	Cle 13 x 12	KC2108-051			
19	Serrisseur	KC2109-051			
20	Boîte de nettoyage	KC2110-051			
21	Pointe B1	KC2486-151			
22	Pointe B2	KC2487-051			
23	Cache USB	KC2108-051			
...	Cadre de broderie (900)	MS2100 / KC2500-051			

Utilisation

Machine à broder Brother VR



Un manuel d'instruction est mis à disposition dans le carton sous la table de la brodeuse. Toute utilisation nécessite une lecture sérieuse de cette documentation avant de la manipuler. Bien faire attention au matériel et ne pas hésitez à arrêter si problème (bouton ON/OFF rouge au brodage) et à nous le signaler.

Si problème avec le fil, vous pouvez reprendre votre broderie en faisant marche arrière sur plusieurs points.

Faire attention pour repositionner la cannette et au problème de tension (se référer au manuel) p.17

Recharge p.23

Vous pouvez ramener vos propres matériaux. Mise à disposition du matériel (dans le carton) utile à la production des projets : textile, cadres, feuille de feutre... Caisse à rangement : bobines de fil, ciseaux crantés, aiguilles...

Petite boîte blanche à maintenance (petits outils dont poids si problème de canette (vérification de la tension)



Étapes d'utilisation :

Activez le bouton sur ON derrière la machine à gauche. ATTENTION ne rien mettre autour de la brodeuse car le cadre bouge à l'allumage.

Ici mettre une seule couleur car on n'a qu'une aiguille. Changement de bobine à chaque couleur (enfilage du fil p. 25 du manuel)

Il y a un stylet derrière l'écran ou tactile ne pas se servir d'autre chose.

Ne pas hésiter à se référer à l'onglet ? si on a des problèmes, des interrogations, on y trouve des solutions de dépannage... Vous ne casserez rien à naviguer dans l'écran.



Des motifs sont déjà présents dans la machine (photo). Vous pouvez choisir les couleurs, voir les caractéristiques de votre motifs (hauteur, cadrage, couleurs...). La machine se charge de gérer les changements de couleurs,



Onglet Régler : pensez à regarder quel cadre il faudra prendre pour broder. Vous pouvez repositionner, recentrer, grouper, redimensionner vos motifs. Ajouter du texte... Vous pouvez aussi régler la vitesse de brochage.

Onglet Broderie : fixation des cadres

Préviens si le cadre est trop petit, il y a 3 tailles de cadre qui se clipsent sur les côtés. Pour les enlever appuyez puis tirez. C'est assez intuitif. Le moyen cadre se règle à la main en tournant les vis derrière et le petit cadre se fixe derrière le chariot SANS le bras d'ajustement.

Les cadres sont bien fixés si on entend le bruit du clip...ne pas forcer si cela ne rentre pas !





Pour le petit cadre : Détachez les 2 parties du cadre et insérez la feuille de feutrine et le textile, p.23 du manuel positionnement du textile



Vous pouvez créer vos broderies et les importer via la clé USB. mettre vos créations dans un dossier à votre prénom et tout sauvegarder de votre côté aussi.



Une fois que tout est validé dans Inkscape vous devez l'enregistrer dans un format compréhensible par la brodeuse Brother : Fichier>Enregistrer une copie. Dans la liste déroulante des formats en bas de la fenêtre, choisissez « Ink/Stitch : format de broderie Brother (.pes) »

Manuel technique simple mis à disposition près de la machine. Il est conseillé de lire le manuel complet si projet complexe.

Fournisseurs

Entretien / Maintenance

Nettoyage après usage, huilage (penser à huiler par exemple de temps en temps la brodeuse).
Pensez à laisser le lieu propre

Garantie

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/outil/machine_a_broder_brother_vr/start?rev=1774860704

Article mis à jour: **2026/03/30 10:51**